
Insertion Loss & Return Loss
1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5 Instr State
Tr1 S11 Log Mag 10.00dB/ Ref 0.000dB [F1]
Tr2 S21 Log Mag 1.000dB/ Ref -9.000dB [RT]
>1 800.00000 MHz -9.1529 dB
2 1.0000000 GHz -8.9939 dB
3 1.5000000 GHz -9.1492 dB
4 2.0000000 GHz -9.1279 dB
5 2.5000000 GHz -9.0909 dB
-4.000
-5.000
-6.000
-7.000
-8.000
-9.000
-10.00
-11.00
-12.00
-13.00
-14.00
1 Start 500 MHz
IFBW 70 kHz
Stop 3 GHz
System
Print
Abort Printing
Printer Setup...
Invert Image ON
Dump Screen Image...
Multiport Test Set Setup
Misc Setup
Backlight ON
Firmware Revision
Meas
800MHz~2500MHz
≥400W, 8Way
RF Broad Band Power Combiner
6167x***